

KOSZARY SZYJOWE



Fot. nr 1

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny skrajnej lewej, ceglanej części elewacji pd. – zach.; mur oporowy stoku fosy w szyi fortu. Widoczne zniszczenia powierzchni wątków ceglanych oraz zachowane resztki czarnej warstwy malarskiej w spoinach. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 2

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny lewej części elewacji pd. – zach. koszar szyjowych. Widoczne częściowe zamurowania otworów okiennych w arkadach oraz zatynkowana powierzchnia pierwotnych wątków ceglanych w arkadach. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fol. K. Sułkowska



Fot. nr 3

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny centralnej części elewacji pd. – zach. koszar szyjowych. Widoczne częściowe zamurowania otworów okiennych w arkadach, zatynkowana powierzchnia pierwotnych wątków ceglanych w arkadach, zachowana pierwotna metalowa brama. W arkadzie po lewej stronie usytuowany był kiedyś pancerny sponson. Stan przed konserwacją. Kraków, lipiec 2016 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 4

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny lewej części elewacji pd. – zach. koszar szyjowych. Widoczne częściowe zamurowania otworów okiennych w arkadach oraz zatynkowana powierzchnia pierwotnych wątków ceglanych w arkadach. Stan przed konserwacją. Kraków, lipiec 2016 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 5

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny skrajnej prawej, ceglanej części elewacji pd. – zach. muru oporowego masywu ziemnego w szyi fortu. Widoczne zniszczenia powierzchni wątków ceglanych. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 6

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie ceglanych wątków elewacji pd. – zach. muru oporowego w szyi fortu. Widoczne głębokie ubytki cegieł, resztki czarnej warstwy malarskiej w spoinach, graffiti. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. K. Sulkowska



Fot. nr 7

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie ceglanych wątków elewacji pd. – zach.. Widoczne czytelnie zachowane czarne podmalowanie w spoinach, a także zachłapania zaprawami cementowymi, zasolenia, graffiti. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 8

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków. Zbliżenie ceglanych wątków elewacji pd. – zach. muru oporowego w szyi fortu. Widoczne duże pęknięcie konstrukcyjne muru, zabielenie powierzchni, głębokie ubytki gzymsu koronującego, czytelnie zachowane czarne podmalowanie w spoinach. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 9

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok fragmentu elewacji koszar przy pierwszej osi z lewej strony. Widoczne zniszczenia powierzchni tynków, wtórny otwór okienny z kratą, śmieci. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 10

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny arkady w pierwszej osi od lewej strony. Widoczne wtórne otwory okienne i drzwiowy, zatynkowanie tynkiem fakturalnym, graffiti, śmieci. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 11

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny arkady w drugiej osi od lewej strony. Widoczny brak wypełnienia ściany – rozebrana pierwotna ceglana arkada. Widoczne obozowisko bezdomnych. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 12

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny arkady w trzeciej osi od lewej strony. Widoczne wtórne otwory wejściowe, zatynkowanie tynkiem fakturalnym, graffiti, śmieci. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 13

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny arkady w czwartej osi od lewej strony. Widoczne zatynkowanie wątków ceglanych tynkiem fakturalnym, graffiti, brak stolarki okiennej. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 14

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny arkady w piątej osi od lewej strony. Widoczne zatynkowanie wątków ceglanych tynkiem fakturalnym, graffiti, pęknięcia gładkiego tynku. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 15

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny arkady w szóstej osi od lewej strony. Widoczne zatynkowanie wątków ceglanych tynkiem fakturalnym, graffiti, pęknięcia gładkiego tynku, wybity otwór bramy wejściowej. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 16

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny arkady w siódmej osi od lewej strony. Widoczne zatynkowanie wątków ceglanych tynkiem fakturalnym, graffiti, pęknięcia gładkiego tynku, zacieki, zamurowany od dołu pierwotny otwór okienny. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 17

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny arkady w ósmej osi od lewej strony. Widoczne zatynkowanie wątków ceglanych tynkiem fakturalnym, graffiti, pęknięcia gładkiego tynku. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 18

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny arkady w dziewiątej osi od lewej strony. Widoczne zatynkowanie wątków ceglanych tynkiem fakturalnym, graffiti, pęknięcia i złuszczenia gładkiego tynku. W odkrywcę widoczny pierwotny watek ceglany wypełnienia arkady, pozbawiony w większości zaprawy w spoinach. Stan przed konserwacją. Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 19

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny arkady w dziesiątej osi od lewej strony. Widoczny odmienny w stosunku do pozostałych arkad kształt łuku, zatynkowanie wątków ceglanych tynkiem fakturalnym, graffiti, pęknięcia gładkiego tynku, pierwotne kratki wentylacyjne. Stan przed konserwacją. Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 20

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie wtórnego otworu wejściowego bramy w szóstej osi od lewej strony. Nad bramą widoczne pierwotne dwie kratki wentylacyjne. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 21

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie ceglanych wątków elewacji pd. – zach. koszar szyjowych. Widoczne duże pęknięcia konstrukcyjne muru, zabielenie powierzchni, głębokie ubytki gzymsu koronującego, czytelnie zachowane czarne podmalowanie w spoinach. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 22

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie arkady z prawej strony elewacji. Widoczny brak tynków na wtórnym przemurowaniu. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 23

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie arkady w pierwszej osi od prawej strony. Widoczny wtórny kanał wentylacyjny, zamurowanie otworu okiennego oraz pierwotny tynkowany cokół. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 24

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie prawej części elewacji pd. – zach.. Widoczne zamurowania cegłą pierwotnych otworów okiennych, wtórne fakturalne tynki cementowe w wypełnieniu arkady, graffiti. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 25

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie gzymsu koronującego. Pod trawą widoczne zacieki smoły. Widoczne także wysolenia i złuszczenia na powierzchni betonu. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 26

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Głębokie pęknięcie i ubytki całych cegieł na styku elewacji z ceglana częścią stanowiącą mur oporowy. Widoczna zachowana częściowo pierwotna wyciskana spoina. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski




Fot. nr 27

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie dolnej części elewacji z płaskim cokołem. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 28

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie rozległego ubytku muru ceglanego na styku z elewacją. Widoczna zabielenia powierzchnia cegieł, liczne ubytki materiału ceramicznego. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 29

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny bramy do sieni przejazdowej na elewacji pn. wsch. Widoczne tynkowane ściany oraz uszkodzenie i zardzewiała powierzchnia bramy wejściowej. Widoczne także podniesienie poziomu terenu i zawilgocenie dolnych partii muru. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski

SCHRON GŁÓWNY



Fot. nr 30

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Lewa część elewacji pd. – zach. schronu; mur oporowy ziemnego płaszcza schronu w bardzo złym stanie technicznym. Widoczne liczne ubytki lica cegieł, zabielenie powierzchni, resztki wtórnych tynków, miejscowo zachowane czarne podmalowanie w spoinach. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 31

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok ogólny lewej strony elewacji pd. – zach. schronu. Widoczne zatynkowania arkad silnym, fakturalnym tynkiem cementowym, graffiti, metalowe uchwyty do rynien podwieszone pod gzymsem. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 32

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok wejścia do schronu na elewacji pd. – zach.. Węgry i półkoliste zwieńczenie zatynkowane fakturalnym tynkiem cementowym. Widoczne graffiti pokrywające dolną partię ściany. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 33

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok wejścia do schronu na elewacji pd. – zach...; widoczne stalowe nadproże z czasu modernizacji przed 1914 r. Węgry i półkolistie zwieńczenie zatynkowane fakturalnym tynkiem cementowym. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 34

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok wejścia do schronu od strony pn. – wsch... Widoczne kolebkowe sklepienie sieni. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 35

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok prawej strony elewacji pd. – zach. schronu. Widoczne rozległe ubytki szczelnych cementowych tynków fakturalnych, zacieki na powierzchni gładkich tynków, zniszczona powierzchnia pierwotnych wątków ceglanych. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 36

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Widok prawej strony elewacji pd. – zach. schronu głównego. Widoczne graffiti pokrywające powierzchnię tynków oraz liczne pęknięcia i ubytki tynków. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 37

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie ceglanych wątków elewacji pd. – zach. schronu w zakończeniu ceglanego muru oporowego. Widoczne głębokie ubytki muru, zabielenia powierzchni, katastrofalny stan nakrywy muru. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski



Fot. nr 38

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie ceglanych wątków elewacji pd. – zach. schronu w zakończeniu ceglanego muru oporowego. Widoczne głębokie ubytki muru, zabielenia powierzchni, katastrofalny stan nakrywy muru. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski




Fot. nr 39

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie kwadratowego okna z częściowo zachowaną, silnie zardzewiałą, kratą na elewacji pd. – zach. schronu. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski




Fot. nr 40

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie kwadratowego okna z zachowaną, silnie zardzewiałą, kratą z pionowych prętów na elewacji pd. – zach. schronu. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 41

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Styk pierwotnych wątków ceglanych arkady z tynkowaną częścią elewacji pd. – zach..
Widoczna wyciskana, czarno malowana spoina. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 42

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie okna w dolnej części elewacji pd. – zach. z zachowaną, silnie zardzewiałą,
kratą. Widoczne ubytki betonu. Stan przed konserwacją.
Kraków, lipiec 2016 r.

fol. J. Przybylski



Fot. nr 43

Fort 48 Batowice, ul. Wawelska, Kraków.

Zbliżenie kwadratowego okna na elewacji pd. – zach. z zachowaną, silnie zardzewiałą i wygiętą, kratą. Stan przed konserwacją.

Kraków, lipiec 2016 r.

fot. J. Przybylski