



LEGENDA :

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | prześcienia | | uszkodzenia tynku |
| | mur ceglany | | widne uzupełnienia |
| | uszkodzenia i inne zabrudzenia muru ceglano-
zawilgocenia lokalne,
zagniecenia i zacieki | | powierzchnia pokryta gładzi |
| | pokrycie dachu z blachy | | powierzchnie wymagające drobnych prac konserwatorskich |
| | | | pokrycie dachu z papy na blasze |

- | | |
|--|--------------------------------|
| | kable |
| | pęknięcia |
| | obróbki blacharskie do wymiary |
| | kotwa stalowa |

UWAGA :
Zewnętrzna powłoka n acalym obklecie pokryta jest czarną papką i kwalifikuje się do :
- czyszczenia w miejscach ekspozycji muru ceglano-
ceglanego oraz uzupełnienia spoin
-przemalowania i uzupełnienia braków i spękań w miejscach, w których występuje tynk
-oryginalny kolor elewacji zostanie przywrócony w oparciu o przeprowadzone badania

UWAGA :
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac

PRACOWNIA PROJEKTOWA LUCYNA STYPUŁA				
31-525 Kraków, Zakłaskiego 3/4				
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA	TEMAT : Remont elewacji i dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 w Krakowie
PROJEKT	arch. Lucyna Stypuła UAN 232/90		07.2015	
PROJEKT				NAZWA RYSUNKU : stan zachowania elewacja południowa-frontowa
OPRAC	arch. Anna Bednarek			
SPRAWDZIŁ	arch.M.Bereta-Jęguł RP 411/91	SKALA	1:100	6