



LEGENDA:

- |  |   |  |  |  |                                |
|--|---|--|--|--|--------------------------------|
|  | prześzczenia                                    |  | uszkodzenia tynku                                      |  | kable                          |
|  | mur ceglany                                     |  | włóno uzupełnienia                                     |  | pęknięcia                      |
|  | uszkodzenia i silne zabrudzenia muru ceglanoego |  | powierzchnia pokryta graffiti                          |  | obróbki blacharskie do wymiany |
|  | zawilgocenia lokalne, zagielenia i zaszelenia   |  | powierzchnie wymagające drobnych prac konserwatorskich |  | kotwa stalowa                  |
|  | pokrycie dachu z blachy                         |  | pokrycie dachu z papy na blasze                        |  |                                |

UWAGA:

Zewnętrzna powłoka n acalym obiekcie pokryta jest czarną patyną i kwalifikuje się do :  
- oczyszczenia w miejscach ekspozycji muru ceglanoego oraz uzupełnienia spoin  
- przemalowania i uzupełnienia braków i spękań w miejscach, w których występuje tynk  
- oryginalny kolor elewacji zostanie przywrócony w oparciu o przeprowadzone badania

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac

PRACOWNIA PROJEKTOWA LUCYNA STYPUŁA					tel./fax 12 413 97 44, 501 331 736	
31-525 Kraków, Zaleskiego 3/4						
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA	TEMAT :		
PROJEKT	arch. Lucyna Stypuła UAN 232/90		07.2015	Remont elewacji i dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 w Krakowie		
PROJEKT						
OPRAC	arch. Anna Bednarek			NAZWA RYSUNKU :		
SPRAWDZIŁ	arch.M.Barofski-Jagusi RP 411/91	SKALA	1:100	stan zachowania elewacja północna		9