



LEGENDA :

- przeszklenia
- mur ceglany
- uszkodzenia i silne zabrudzenia muru ceglano
- zawilgocenia lokalne, zagłobienia i zasolenia
- pokrycie dachu z blachy

- uszkodzenia tynku
- wtórne uzupełnienia
- powierzchnia pokryta graffiti
- powierzchnie wymagające drobnych prac konserwatorskich
- pokrycie dachu z papy na blasze

- kable
- pęknięcia
- obróbki blacharskie do wymiany
- kotwa stalowa

UWAGA :

Zewnętrzna powłoka n acalym obiekcie pokryta jest czarną pałyną i kwalifikuje się do :
- oczyszczania w miejscach ekspozycji muru ceglano oraz uzupełnienia spoin
-przemalowania i uzupełnienia braków i spękań w miejscach, w których występuje tynk
-oryginalny kolor elewacji zostanie przywrócony w oparciu o przeprowadzone badania

UWAGA :

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac

PRACOWNIA PROJEKTOWA LUCYNA STYPUŁA				
31-525 Kraków, Zaleskiego 3/4			tel./fax 12 413 97 44, 501 331 736	
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA	TEMAT : Remont elewacji i dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie
PROJEKT	arch. Lucyna Stypuła UAN 232/90		07.2015	
PROJEKT				NAZWA RYSUNKU : stan zachowania elewacja północna 2
OPRAC	arch. Anna Bednarek			
SPRAWDZIŁ	arch.M.Barosińska-Jaguś RP 411/91	SKALA	1:100	10