

007/34691/16

**OPINIA O GNIEŹDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU
PRZYCHODNI ZDROWIA W KRAKOWIE NA OS. NA
WZGÓRZACH 1, W KTÓRYM BĘDĄ WYKONYWANE
PRACE REMONTOWE**

dr Kazimierz Walasz

Kraków, luty 2016

dr Kazimierz Walasz

**OPINIA O GNIEŹDZENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU
PRZYCHODNI ZDROWIA W KRAKOWIE NA
OS. NA WZGÓRZACH 1, W KTÓRYM BĘDĄ WYKONYWANE
PRACE REMONTOWE**

Opis budynku

Obiekt powstał w latach 80-tych XX wieku. Jest to przychodnia zdrowia należąca do Skarbu Państwa. Posiada dwa segmenty. Pierwszy segment ma dwie kondygnacje oraz jedną klatkę schodową, ma długość 29,68 m, szerokość 8,66 m oraz wysokość 7,80 m. Drugi segment ma jedną kondygnację, nie posiada klatki schodowej, ma długość 19,20 m, szerokość 10,20 m oraz wysokość 4,49 m.

Dachy są dwuspadowe (na zewnątrz). W budynku znajduje się nieocieplony stropodach o wysokości wewnątrz przy najniższej ścianie 34 cm oraz wysokości w części najwyższej 59 cm. Stropodach nie posiada otworów wentylacyjnych na elewacji.



Fot. 1. Kraków, Os. Na Wzgórzach 1 – zdjęcie sat. z zaznaczonymi segmentami budynku (<http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/>)



Fot. 2. Kraków, Os. Na Wzgórzach 1 – segment I ściana północno-zachodnia oraz południowo-wschodnia.



Fot. 3. Kraków, Os. Na Wzgórzach 1 – segment I ściana północno-zachodnia i południowo-zachodnia budynku oraz segment II ściana północno-zachodnia.



Fot. 4. Kraków, Os. Na Wzgórzach 1 – segment I i II ściana południowo-wschodnia i północno-wschodnia.



Fot. 5. Kraków, Os. Na Wzgórzach 1 – segment I i II ściana południowo-zachodnia budynku, segment II ściana południowo-wschodnia.

Status remontu

Remont budynku planowany jest od **czerwca do listopada 2016 r.** W ramach remontu planuje się ocieplenie stropodachu z użyciem wełny mineralnej o grubości warstwy 26 cm oraz ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 26 cm. Ponadto planuje się wykonanie remontu dachu.

Wyniki kontroli budynku pod kątem siedlisk ptaków

Budynek skontrolowano 29.01.2016 r. w celu ustalenie potencjalnych i rzeczywistych miejsc lęgowych ptaków.

Elewacja budynku nie posiada szczelin. Nie stwierdzono potencjalnych i rzeczywistych siedlisk ptaków.

Zalecenia

Wykonanie prac remontowych nie wymaga żadnych ograniczeń w czasie i sposobie wykonania prac. Należy zwrócić się do RDOŚ w Krakowie z wnioskiem o akceptację wyników niniejszej opinii ornitologicznej.

Wskazane jest też sprawdzenie przed przystąpieniem do remontu przez ornitologa czy w budynku nie pojawiły się gniazda ptaków.

W załączeniu:

1. Wyciąg z Rozp. w sprawie gat. dziko żyjących i Ustawy o ochr. Zwierząt
2. Pismo GDOŚ do RDOŚ z 14.04.2009 r.
3. Pismo GDOŚ do RDOŚ i WINB z 2.07.2010 r

Kraków, 02.02.2016 r.