

**OPINIA O GNIEŹDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU
PRZYCHODNI ZDROWIA W KRAKOWIE PRZY
UL. RADOMSKIEJ 36, W KTÓRYM BĘDĄ WYKONYWANE
PRACE REMONTOWE**

dr Kazimierz Walasz

Kraków, luty 2016

**OPINIA O GNIEŹDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU
PRZYCHODNI ZDROWIA W KRAKOWIE PRZY
UL. RADOMSKIEJ 36 W KTÓRYM BĘDĄ WYKONYWANE
PRACE REMONTOWE**

Opis budynku

Obiekt powstał ok. 1980 r. Jest to przychodnia zdrowia należąca do Skarbu Państwa. Posiada dwa segmenty. Pierwszy segment ma jedną kondygnację, nie posiada klatki schodowej, ma długość 21,76 m, szerokość 11,66 m oraz wysokość 4,75 m. Drugi segment ma dwie kondygnacje oraz jedną klatkę schodową, ma długość 19,47 m, szerokość 17,16 m oraz wysokość 7,67 m. Pomiędzy szczelinami znajduje się jedna nieuszczelniona szczelina dylatacyjna.

Dachy są dwuspadowe (na zewnątrz). W budynku znajduje się nieocieplony stropodach. W stropodachu znajdują się różne, zakratowane otwory wentylacyjne o wymiarach 10x10 cm.



Fot. 1. Kraków, Radomska 36 – zdjęcie sat. z zaznaczonymi segmentami budynku (<http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/>)



Fot. 2. Kraków, Radomska 36 – segment I ściana południowo-zachodnia i południowo-wschodnia budynku



Fot. 3. Kraków, Radomska 36 – segment I ściana południowo-wschodnia i północno-wschodnia budynku



Fot. 4. Kraków, Radomska 36 – segment I ściana północno-zachodnia i północno-wschodnia budynku, segment II ściana północno-wschodnia budynku



Fot. 5. Kraków, Radomska 36 – segment II ściana południowo-wschodnia budynku



Fot. 6. Kraków, Radomska 36 – segment II ściana południowo-zachodnia i północno-zachodnia budynku



Fot. 7. Kraków, Radomska 36 – segment II ściana północno-zachodnia i północno-wschodnia budynku

Status remontu

Remont budynku planowany jest od **czerwca do listopada 2016 r.** W ramach remontu planuje się ocieplenie stropodachu z użyciem wełny mineralnej o grubości warstwy 26 cm oraz ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 26 cm. Ponadto planuje się wykonanie remontu dachu.

Wyniki kontroli budynku pod kątem siedlisk ptaków

Budynek skontrolowano 29.01.2016 r. w celu ustalenie potencjalnych i rzeczywistych miejsc lęgowych ptaków.

Elewacja budynku nie posiada szczelin. Nie stwierdzono potencjalnych i rzeczywistych siedlisk ptaków.

Zalecenia

Wykonanie prac remontowych nie wymaga żadnych ograniczeń w czasie i sposobie wykonania prac. Należy zwrócić się do RDOŚ w Krakowie z wnioskiem o akceptację wyników niniejszej opinii ornitologicznej.

Wskazane jest też sprawdzenie przed przystąpieniem do remontu przez ornitologa czy w budynku nie pojawiły się gniazda ptaków.

W załączeniu:

1. Wyciąg z Rozp. w sprawie gat. dziko żyjących i Ustawy o ochr. Zwierząt
2. Pismo GDOŚ do RDOŚ z 14.04.2009 r.
3. Pismo GDOŚ do RDOŚ i WINB z 2.07.2010 r

Kraków, 04.02.2016 r.