



Oficyna tylna – elewacja zachodnia, portal XV w, szkarpa z lat 1940 – 43.

Widoczny stan zachowania tynku i powłok malarskich, zabrudzenie kamieniarki przypory, nowa stolarka okienna, rozwój flory.



Oficyna boczna – widoczne deskowanie okapu - uszkodzenia drewna.



Elewacja tylna budynku frontowego.

Widoczny stan zach. tynków, Zabrudzenia i przebarwienia powłoki malarskiej, zacieki od parapetów miedzianych, wielokrotnie malowany tynk w zakresie elewacji parteru.



Elewacja tylna budynku głównego. Widoczny stan zach. blacharki dachu, zabrudzenia i uszkodzenia powłoki malarskiej tynku.



Widoczne zabrudzone powłoki malarskie w różnych kolorach pochodzące z różnych okresów renowacji!



Oficyna boczna – Drzwi drewniane z naświetlem.
Widoczna nowa kolorystyka drzwi oraz metaloplastyki w jednolitym kolorze brązowym oraz uszkodzenia powłok malarskich na tynku pochodzących z różnych okresów doraźnych reperacji.



Elewacja oficyny bocznej – widoczne różne warstwy malarskie na tynku, zaślepiiony portal kamienny, nową metaloplastykę zejścia do piwnic oraz nowe schody w okładzinie kamiennej, nowa metaloplastyka balustrad i poręczy.



Elewacja oficyny bocznej – widoczny stan zachowania tynków, portal okienny i nowe metalowe drzwi do piwnicy wraz z nowym drewnianym przeszklonym i zabezpieczonym kratą naświetlem. Kamieniarka potynkowana i przemalowana, podobnie jak wątki kamienne, które potynkowano i pomalowano!



Elewacja Zach budynku głównego – okno na parterze. Widoczna stalowa kratka, uszkodzenia powłok malarskich oraz tynku.



Elewacja oficyny bocznej – parter – Widoczny kamienny portal wtórnie przemalowany, nowe drzwi drewniane lakierowane, przeszklone.




Elewacja oficyny tylnej – widoczny portal wejściowy z wapienia, nowa stolarka. W dobrym stanie technicznym



Elewacja oficyny tylnej – okno parteru. Widoczna nowa stolarka okienna, nowa krata stalowa.



Elewacja oficyny bocznej – Widoczne drzwi drewniane lakierowane przeszklonym z naświetlem. - przed i po renowacji.





Mur graniczny i zabudowania gospodarcze.



Widoczna brama w murze granicznym posesji, z prawej strony pozostałość kamiennego muru. Kamieniarka z piaskowca silnie uszkodzona i zabrudzona.



Zabudowania gospodarcze.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 000 030 32 12 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71 85 89 00 00 00 00 00 15 59 31 00 02
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Elewacja tylna budynku głównego – widoczny stan zachowania powłok malarskich z różnych stanów renowacji oraz tynku, przebarwienia od parapetów miedzianych.



Widoczna niepierwotna krata stalowa zabezpieczająca wejście do budynku od strony podwórca.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ H.T.P.P.: //WWW.MTWW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 000 030 32 12 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71 858 90 006 000 000 155 931 000 2
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Sień – kolumna dorycka wykonana z wapienia. Widoczne uszkodzenia kamieniarki, na ścianie tynk fakturowy zasolony z uszkodzeniami.



Sień przejazdowa. Widoczny zły stan techniczny powłok malarskich oraz tynków, uzupełnienia posadzki oraz wtórną kolorystykę metaloplastyki..



Sień – widoczny tynk fakturowy maskujący przemurowania, nowe okno plastikowe.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 10 67 911 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 000 030 321 2 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71 85 89 00 00 00 00 00 15 59 31 00 02
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Sień – ściana Pd. Widoczny stan zachowania tynku, skrzynki instalacji elektrycznych przed i po wymianie na nowe, fakturowe uzupełnienia tynków.





Sień – widoczny stan zachowania tynku, przekucia i przemurowania.



MTWW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTWW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ TWARDOŃSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTWW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTWW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 000 030 321 2 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71 858 90 006 000 000 155 931 000 2
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Sień przejazdowa – widoczne uszkodzenia tynku.





Sień przejazdowa – drzwi stalowe – wejście do piwnicy przed i po zmianach; zaślepienie naświetle. Drzwi okresowo użytkowane!





Sień przejazdowa – ściana PN. Widoczne uszkodzenia powłoki malarskiej, ukośne pęknięcia tynku, stan zachowania kamieniarki.



Sień - widoczny stan zachowania tynku, reperacje.



MTWW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTWW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ TWARDOŃSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ WWW: WWW.MTWW.PL ■ ADRES: E-MAIL: MTWW@TWARDOŃSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 000 030 32 12 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71 85 89 00 00 00 00 15 59 31 0 0 2
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW
REGON: 35.1057318 KRŚ: 0000303212 NR KONTA: BSR KRAKOW 6000000000001559310002
TEL: 12 6324350 FAX: 12 4210288 HTTP://WWW.MTW.W.PL ADRES EMAIL: MTWW@TWARDOWSKIWOKAN.PL
MTWW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)



Sień przejazdowa – widoczne sklepienie oraz latarnia.



Podworec – widoczny kinkiet .



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 0000303212 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71 858 900 000 000 155 931 000 2
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka schodowa. Schody z lastryka, tynki malowane z olejną lamperią.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 000 030 321 2 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71 858 90 006 000 000 155 931 000 2
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka schodowa. Schody z lastryka, Widoczny pas malowanej farbą olejną lamperii.




MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 000 030 321 2 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71 85 89 000 60 00 00 15 59 31 0 0 2
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka schodowa.





Klatka schodowa – widoczne przekucia oraz skrzyni instalacji elektrycznej.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNEJ TWARDOŃSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 000 030 321 2 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71 858 90 000 000 000 155 931 00 02
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka schodowa – widoczne przekucia i przemurowania tynków.



Klatka schodowa - Balustrada stalowa z drewnianym pochwytym.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ WWW: MTW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351057318 ■ KRS: 0000303212 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71858900000000001559310002
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka schodowa – widoczne uszkodzenia powłoki malarskiej.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTWW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTWW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351057318 ■ KRS: 0000303212 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71858900060000001559310002
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka schodowa – naświetle.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 42 10 28 8 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351057318 ■ KRS: 0000303212 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71858900000000001559310002
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka chodowa – wsporniki podestu II p.



MTWW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTWW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTWW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTWW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 000 030 321 2 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71 8589 0000 0000 0000 1559 310 002
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka schodowa – widoczne przemulowania tynku, zarysowanie konsoli.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOŃSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351057318 ■ KRS: 0000303212 ■ NR KONTA: BRKRKOW7185890006000001559310002
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka schodowa – widoczne przemurowania tynku.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOŃSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES EMAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 0000303212 ■ NR KONTA: BSR KRAKÓW 71858900000000001559310002
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka schodowa – widoczne uszkodzenia powłoki malarskiej.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOŃSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOŃSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 0000303212 ■ NR KONTA: BRKRKOW7185890006000001559310002
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka schodowa – widoczne uszkodzenia powłoki malarskiej.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ TWARDOWSKI WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES E-MAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 0000303212 ■ NR KONTA: BRKRKOW7185890006000001559310002
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW



Klatka schodowa. Widoczny stan zach. tynków i powłoki malarskiej.



MTW ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MTW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNEJ TWARDOŚĆ WOKAN STUDIO PROJEKTOWE SPÓŁKA CYWILNA)
TEL.: 12 632 43 50 ■ FAX: 12 421 02 88 ■ HTTP://WWW.MTW.PL ■ ADRES: EMAIL: MTW@TWARDOWSKI.WOKAN.PL
NIP: 676 106 79 11 ■ REGON: 351 057 318 ■ KRS: 0000303212 ■ NR KONTA: BRKRKOW71858900000000001559310002
BIURO: UL. GARBARSKA 5/5, 31-131 KRAKÓW