



UWAGA:  
ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY PROFILI (STWIERDZONO SKORODOWANIA, UBYTKI, ODKSZTAŁCENIA I NIERÓWNOŚCI)  
PRZEDSTWIONE NA RYSUNKACH WYMIARY PROFILI I LINII ROZGRANICZAJĄCYCH PODANO W ZAOKRĄGLENIU DO 0,5cm

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>HG ATELIER</b> UL. WIEDEŃSKA 108 TEL. (012) 637-74-89 30-174 KRAKÓW http://www.hgatelier.com.pl		
OBIEKT	BUDYNEK HANDLOWO - USŁUGOWY NA OS. CENTRUM D7 W KRAKOWIE	
INWESTOR	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie Os. Złotej Jesieni 14 31-828 Kraków	
TEMAT	PROJEKT WYMIANY ŚLUSARKI OKIENNEJ ORAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	
TYTUŁ RYS.	INWENTARYZACJA WITRYN STAN ISTNIEJĄCY	
AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. arch. MAREK WAWSZCZYK NR: ewid. upr. 311/2000 mgr inż. arch. SZYMON GIBOWSKI		PODPIS
LICENCJONOWANY PROGRAM CAD DLA HG ATELIER NR: ARSO-CS86G-2KY1-1CWW		
SKALA	1:10	DATA SIERPIEŃ 2017
		NUMER RYSUNKU: 2